

EASA AD No.: 2008-0158 vom 21.08.2008

Waal, 27.08.2008

Bitte lassen sie uns zuerst unser Bedauern über diese AD No.: 2008-0158 von der EASA ausdrücken. Wir sind bemüht, diese so schnell wie möglich zu beheben.

Was ist zu tun:

- 1.) Kopieren Sie die AD 2008-0158 und heften diese in ihrem Flughandbuch unter **Limitations** ab.
- 2.) Schneiden Sie folgenden Text aus und kleben in gut sichtbar auf das Instrumentenbrett ihres Luftfahrzeuges.

Betreiben Sie dieses Luftfahrzeug nicht in Lufträumen, in denen ein Transponder erforderlich ist und die Bodenstation Mode S Abfragen nutzt, außer wenn durch die zuständige Flugsicherung vor Einflug in diesen Luftraum genehmigt.

- 3.) Führen Sie diese Maßnahme bis spätestens **11.9.2008** durch.
- 4.) Wie können Sie prüfen ob der Transponder erkannt wird.
 - a. Rufen Sie die Radarstation oder Flight Info
 - b. Bitten Sie um Transponder Mode S Prüfung
 - c. Fragen Sie nach ob ihr Kennzeichen und der zugehörige HEX-Code ausgelesen werden kann.

In aller Regel ist dies der Fall, wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme der EASA ist, um Kollisionen zu verhindern.

Funkwerk Avionics GmbH

Reiner Piorkowski